

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Fecha	03 / 04 / 2015
Referencia	RAS_2015_078_RAV

### Identificación de la Alerta de Riesgo

<b>Fecha de alerta</b>	<b>Referencia</b>	<b>RAS_2015_078_RAV</b>
17 -03-2015		ES-2015-130
Vehículo turismo		
<b>Marca</b>	<b>Modelo/s</b>	<b>Otros datos</b>
VOLKSWAGUEN	TOUAREG 3,0L TFSI	
<b>Descripción</b>		
<b>Datos complementarios</b>	Vehículos afectados: cód. 7P5223 y 7P5293, MY 2011-20122013.	
<b>Autoridad ante quien se ha denunciado.</b>	Alerta facilitada por las autoridades de España. País de origen de los vehículos turismo alertados: ---	

### Exposición de hechos y observaciones

Existe la posibilidad de que, en casos aislados, se produzca una falta de estanqueidad en el sistema de inyección de los distribuidores de combustible. En el caso más desfavorable, pueden producirse fugas.

La empresa VOLKSWAGUEN AUDI ESPAÑA ha comunicado a las autoridades de consumo el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en: Contactar con los propietarios para comprobar si están afectados los bastidores y, en caso afirmativo, sustituir algunas piezas del sistema de inyección de combustible, tales como la regleta de distribución de combustible y sus correspondientes juntas.

Desde el Instituto de Seguridad Vial del Motociclista se advierte a los propietarios de este vehículo adquirido como usado, el riesgo de que VOLKSWAGUEN AUDI ESPAÑA carezca de sus datos para ponerse en contacto con los mismos, razón por la que se recomienda personarse en un concesionario RENAULT para asesoramiento y reprogramación del módulo si procediera.

<b>Riesgo asociado</b>	Incendio.
<b>Imagen ejemplo para mejor identificación</b>	
Firma Inspector Identificación: ISVM-RA-01. Fdo. Juan Carlos Toribio.	