

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Fecha	02 / 04 / 2015
Referencia	RAS_2015_083_RAV

### Identificación de la Alerta de Riesgo

<b>Fecha de alerta</b>	<b>Referencia</b>	<b>RAS_2015_082_RAV</b>
24 -03-2015		ES-2015-145
Vehículo turismo o mixto		
<b>Marca</b>	<b>Modelo/s</b>	<b>Otros datos</b>
OPEL	ADAM	
<b>Descripción</b>	Año de fabricación: 2013 al 2015	
<b>Datos complementarios</b>	Vehículos afectados producidos en el año 2013 al 2015.	
<b>Autoridad ante quien se ha denunciado.</b>	Alerta facilitada por las autoridades de España. País de origen de los vehículos turismo alertados: España	

### Exposición de hechos y observaciones

Debido a un incumplimiento de la especificación de las llantas de aleación de 18 pulgadas y como resultado de una degradación durante su vida útil, podría producirse una pérdida de la fuerza de apriete en los tornillos de la rueda.

La empresa GENERAL MOTORS ESPAÑA ha comunicado a las autoridades de consumo de Aragón (España) el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los propietarios para informarles de la necesidad de sustituir las 4 llantas de aleación.

Desde el Instituto de Seguridad Vial del Motociclista se advierte a los propietarios de este vehículo adquirido como usado, el riesgo de que OPEL carezca de sus datos para ponerse en contacto con los mismos, razón por la que se recomienda personarse en un concesionario OPEL para asesoramiento.

<b>Riesgo asociado</b>	Siniestro de tránsito.
------------------------	------------------------

**Imagen ejemplo para mejor identificación**



Firma Inspector  
Identificación: ISVM-RA-01.  
Fdo. Juan Carlos Toribio.