



Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Fecha 03 / 04 / 2015 Referencia RAS_2015_047_RAV

Identificación de la Alerta de Riesgo

Fecha de alerta	Referencia	RAS_2015_047_RAV			
12-02-2015		ES-2015-58			
20-03-2015		UE-2015-11-10			
Vehículo turismo					
Marca	Modelo/s	Otros datos			
SsangYong	REXTON, KYRON, ACTYON y				
	ACTYON SPORTS				
Descripción					
Datos complementarios	REXTON (fabricados de abril 2006 a noviembre 2010). KYRON (fabricados de junio 2005 a noviembre 2010). ACTYON y ACTYON SPORTS (fabricados de junio 2005 a enero				
	2008).				
Autoridad ante quien se ha	Alerta facilitada por las autoridades de España.				
denunciado.	País de origen de los vehículos turismo alertados: República de				
	Corea.				

Exposición de hechos y observaciones

En un caso extremo y en función del tipo de conducción, kilometraje y mantenimiento del vehículo, es posible que la rótula de la suspensión delantera/trasera del mismo pueda sufrir daños llegando a provocar la rotura de esta pieza.

En el caso de España, SSANG YONG ESPAÑA ha comunicado a las autoridades de consumo el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en remitir un escrito a los propietarios de los vehículos afectados informándoles del problema. Acción que no garantiza que todos los titulares tengan el conocimiento necesario sobre el problema y que el problema sea subsanado.

R	ies	go	as	OC	iad	0	
---	-----	----	----	----	-----	---	--

Siniestro de tránsito.

Imagen ejemplo para mejor identificación



Firma Inspector Identificación: ISVM-RA-01. Fdo. Juan Carlos Toribio.

