

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

Fecha	13 / 04 / 2015
Referencia	RAS_2015_101_RAM

Identificación de la Alerta de Riesgo

Fecha de alerta	Referencia	RAS_2015_101_RAM ES-2015-170 RAPEX- 14- 2015 alt 16
01-04-2015		
10-04-2015		
Vehículo motocicleta		
Marca	Modelo/s	Otros datos
KTM	690 SMC R	
Descripción		
Datos complementarios	Rango de fabricación: entre 2014 y 2015. Lugar de origen de la mayor parte de los vehículos: Austria	
Autoridad ante quien se ha denunciado.	Alerta generada en Austria y España.	

Exposición de hechos y observaciones

Sistema de frenado.

Se han detectado, en casos aislados, diferentes casquillos separadores montados en la rueda delantera. Esta holgura podría provocar desplazamiento axial de la rueda delantera y podría dañar el disco de freno delantero, o barra de horquilla o sensor ABS. Además, los pistones de la pinza de freno delantero podrían ir atrás y quedarse sin freno delantero.

En el caso de España, la empresa KTM SPORTMOTORCYCLE ESPAÑA ha comunicado a las autoridades de consumo el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los propietarios para que revisen sus motocicletas y ha incluido notas informativas en diversos medios de comunicación escritos y digitales.

Se recuerda que es posible que la empresa en España no tenga todos los datos de los propietarios o titulares actuales.

Riesgo asociado	Siniestro de tránsito
Imagen ejemplo para mejor identificación	
Firma Inspector Identificación: ISVM-RA-01. Fdo. Juan Carlos Toribio.	