





Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

 Fecha
 12 / 05 / 2015

 Referencia
 RAS_2015_115_RAM

Identificación de la Alerta de Riesgo

Fecha de alerta	Referencia	RAS_2015_113_RAM
30-04-2015		ES-2015-203
Vehículo motocicleta		
Marca	Modelo/s	Otros datos
Yamaha	XT660R / XT660X / XT660Z	
	XT660ZA	
Descripción		
Datos complementarios		
Autoridad ante quien se ha	Alerta generada en España.	
denunciado.		

Exposición de hechos y observaciones

Transmisión. Riesgo de bloqueo y daños.

Se ha detectado que algunas unidades podrían tener un defecto en el perno de unión del manguito de aceite "2". Si esto sucede, el manguito no puede suministrar aceite a la zona de la transmisión, provocando daños en el eje de la transmisión. En el peor de los casos, existe el riesgo que el usuario pierda el control del vehículo debido a que se bloquee la transmisión.

Riesgo asociado	Siniestro de tránsito
Imagen ejemplo para mejor identificación	

Firma Inspector Identificación: ISVM-RA-01. Fdo. Juan Carlos Toribio.