

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

Fecha	24 / 05 / 2015
Referencia	RAS_2015_040_RAM

Identificación de la Alerta de Riesgo

Fecha de alerta	Referencia	RAS_2015_040_RAM
06-02-2015		UE-2015-05-08
Vehículo motocicleta		
Marca	Modelo/s	Otros datos
HARLEY DAVIDSON	DYNA y SOFTAIL	
Descripción	Modelos del 2012.	
Datos complementarios	Rango de fabricación: 22 agosto 2011 hasta 24 febrero 2012	
Autoridad ante quien se ha denunciado.	Alerta generada en Grecia. País de origen: Estados Unidos.	

Exposición de hechos y observaciones

Sistema de frenado.

El cilindro maestro del freno delantero puede experimentar corrosión en la rosca para el tornillo hueco línea de freno. Si esta condición no se detecta, puede resultar en una pérdida repentina de líquido de frenos, lo que podría conducir a una pérdida de la función de freno delantero, que podría ocasionar un accidente.

Riesgo asociado	Siniestro de tránsito
Imagen ejemplo para mejor identificación	
Firma Inspector Identificación: ISVM-RA-01. Fdo. Juan Carlos Toribio.	