

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

Fecha	02 / 06 / 2015
Referencia	RAS_2015_055_RAM

### Identificación de la Alerta de Riesgo

<b>Fecha de alerta</b>	<b>Referencia</b>	<b>RAS_2015_055_RAM</b>
20-02-2015		UE-2015-02-07
Vehículo motocicleta		
<b>Marca</b>	<b>Modelo/s</b>	<b>Otros datos</b>
VICTORY	Victory Cross Country / Victory Cross Country Eight Ball / Victory Cross Roads / Victory Cross Roads Eight Ball / Victory Gunner / Victory Hammer Eight Ball / Victory Hardball / Victory High Ball / Victory Jackpot / Victory Ness Cross Country / Victory Vegas Eight Ball	
<b>Descripción</b>	Modelos del 2013 y 2014.	
<b>Datos complementarios</b>	Rango de fabricación: 24 abril 2013 hasta 05 diciembre de 2013 Rango número bastidor: 5VPBW36E0E3028903 y 5VPZW36E3E3029249.	
<b>Autoridad ante quien se ha denunciado.</b>	Alerta generada en Reino Unido. País de origen: Estados Unidos.	

### Exposición de hechos y observaciones

Sistema de alimentación.

La bomba de combustible en las motocicletas afectadas podría haber sido montada de forma incorrecta. Riesgo de fallo en la bomba de combustible que puede parar el motor.

<b>Riesgo asociado</b>	Siniestro de tránsito
<b>Imagen ejemplo para mejor identificación</b>	
Firma Inspector Identificación: ISVM-RA-01. Fdo. Juan Carlos Toribio.	