

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
Suzuki	GSX-S1000	Fabricadas en Japón
Descripción	Modelo FL6	
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Hungría	
Fecha origen de la alerta	23/10/2015	



Naturaleza del Riesgo: Incendio.

Observaciones: Hay un rango insuficiente de holgura entre el tubo de salida del agua del radiador y el tubo de escape. Como consecuencia, es posible que el tubo del agua de refrigeración toque el colector de escape causando daños en el mismo o, en el peor de los casos, una fuga de refrigerante que puede causar quemaduras sobre la piel del motociclista.