

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
Honda	NSS125 Forza	Modelo de 2015
Descripción		
Datos Complementarios	Tipo: JF60	
Entidad emisora de la alerta	Generalidad de Cataluña	
Fecha origen de la alerta	22/01/2016	



Naturaleza del Riesgo: Accidente de tráfico.

Observaciones: El defecto mecánico se localiza en el conector de 23 pines del mazo de cables principal y la sub-instalación del motor. Durante el montaje del conector, la junta de goma es posible que resulte dañada. Esto puede facilitar que entre el agua en el conector, lo que provoca falsas señales en la ECU que compensa enriqueciendo la mezcla de combustible y dando un nivel de monóxido de carbono (CO) superior a lo normal. En el peor de los casos, el motor podría llegar a pararse.