

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Vehículo Turismo		
Marca	Modelo/s	Otros Datos
BMW	Serie 3, Serie 5, X5	Fabricados en Alemania: BMW Serie 3 (01/2002 a 08/2006); BMW Serie 5 (03/2002 a 12/2003), BMW X5 (02 a 10/2003)
Descripción	Tipos de homologación: e1*98/14*0097, e1*98/14*0144, e1*2001/116*0144, e1*98/14*0167, e1*2001/116*0167, e1*98/14*0112, e1*2001/116*0112, e1*98/14*0146, e1*2001/116*0146, e1*98/14*0150, e1*2001/116*0150, e1*2001/116*0282, e1*98/14*0028, e1*98/14*0111, e9*98/14*0022, e1*98/14*0153, e1*2001/116*0153 Tipos: 346L, 346K, 346C, 346R, 346X, M346, 346PL, 5/D, M539, 5/DS, X53	
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Alemania	
Fecha origen de la alerta	28/01/2016	



Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Observaciones: El inflador del airbag del conductor puede explotar al ser activado, cuando ha estado expuesto a altos niveles de humedad durante años.

Al explotar, las piezas metálicas del inflador pueden causar lesiones o daños mortales.