

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Vehículo Turismo		
Marca	Modelo/s	Otros Datos
Toyota	Verso (WAR20) y Land Cruiser 100 (HDJ100 y UZJ100)	Toyota Verso fabricados en los años 2014-2015 en Turquía. Toyota Land Cruiser fabricados en Japón entre 2004 y 2006.
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Portugal	
Fecha origen de la alerta	12/02/2016	



Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Observaciones:

- Toyota Land Cruiser: Debido a una programación del airbag defectuosa, existe la posibilidad de que tanto ambos airbags como el pretensor del cinturón de seguridad se activen de forma inesperada.
- Toyota Verso: Bajo ciertas circunstancias de condensación del aire de admisión del motor se corroe el circuito accionador eléctrico del cuerpo del acelerador. El agua en el cuerpo del acelerador puede llevar a una lectura errónea de su posición o a un cortocircuito en el mecanismo eléctrico de accionamiento de la mariposa. Como consecuencia se puede producir una parada repentina del motor.