

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

### Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
Honda	SH125 A/D/AD ; SH150 A/ D /AD	
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Generalidad de Cataluña	
Fecha origen de la alerta	13/05/2016	



**Naturaleza del Riesgo:** Accidente de tráfico.

**Observaciones:** La tapa de admisión de la bomba de combustible es defectuosa. Cuando hay gasolina en la bomba, la superficie de la tapa se deforma y puede reducir la distancia entre la tapa y el rotor.

Debido a la poca holgura existente entre ambas partes pueden llegar a interferir y llegado el caso puede llegar a bloquearse la bomba no permitiendo que llegue combustible al motor. En esta situación la motocicleta puede calarse en marcha o no llegar a arrancar.