

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

| Vehículo Turismo | | |
|------------------------------|---|---|
| Marca | Modelo/s | Otros Datos |
| MAZDA | Alerta 1: MAZDA 3 (BL), 5 (CW), 6 (GH), CX5 y CX3 Alerta 2: MAZDA 3 (BL) | Alerta 1: Fabricados entre el 02/10/2007 y el 26/12/2015 Alerta 2: Fabricados en México entre 01/07/2015 y el 18/09/2015 |
| Descripción | | |
| Datos Complementarios | Alerta 2: e11*2001/116*0262*; | |
| Entidad emisora de la alerta | Comunidad de Madrid y Alemania | |
| Fecha origen de la alerta | 20/06/2017 | |

Naturaleza del Riesgo: Lesiones diversas

Observaciones:

Alerta 1: El recubrimiento del cilindro externo del amortiguador del portón trasero puede no disponer de la suficiente protección anticorrosión. Como consecuencia del prematuro envejecimiento, el portón podría caer inesperadamente sobre el usuario del maletero.

Alerta 2: La soldadura defectuosa entre el tubo de entrada de combustible y el depósito puede llevar a su rotura. Como resultado, el combustible puede verterse sobre la calzada con el consiguiente peligro de deslizamiento para los vehículos de dos ruedas.