

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

## Identificación de la Alerta de Riesgo

Vehículo Turismo		2
Marca	Modelo/s	Otros Datos
CITROËN y PEUGEOT	Alerta 1: Citroën C3 y Peugeot 3008	Alerta 1:
	Alasta 3. Citrain C4 DC4 CE DCE v	C2 Fabricados entre al
	Alerta 2: Citroën C4, DS4, C5, DS5 y	C3 Fabricados entre el
	Peugeot 3008, 5008, 308, 3008, 508	04/01/2017 y el 22/02/2017;
		3008 Fabricados entre el
		12/01/2017 y el 24/02/2017.
		Alerta 2:
		CALL DCA, fabricados 17/07/
		C4II - DS4: fabricados 17/07/
		2014 y el 2/04/2017; C5III:
		30/06/2015 y 29/04/2016, DS5:
		15/05/2013 y el 13/07/2016
		3008 II: Fabricados 12/4/16 a
		30/9/16 , 3008: fabricados
		21/7/14 a 15/9/16,
		308 II: Fabricados 2/10/13 a
		4/4/17, 5008: Fabricados
		5/2/14 a 20/2/17 , 508:
Descripción		Fabricados 17/10/13 a 30/4/16
•	Alarta 1, C2 (a2*2007/46*0002/44	Alerta2:
Datos Complementarios	Alerta 1: C3 (e2*2007/46*0003/44, e2*2007/46*0003*46). 3008	Alertaz:
	(e2*2007/46*0503 46). 5008	3008 : e2*2001/116*0377*19 -
	e2*2007/46*0534*01,	e2*2001/116*0377*21 -
	62 2007/40 0334 02).	e2*2001/116*0377*22 -
	Alerta 2:	e2*2001/116*0377*23 -
	7.110.100 =1	e2*2007/46*0057*14 -
	C4II/DS4 : e2*2007/46*0040*21 -	e2*2007/46*0057*16,
	e2*2007/46*0040*22 -	, , , , , , , ,
	e2*2007/46*0040*23 -	3008 II : e2*2007/46*0534*00 -
	e2*2007/46*0040*24 -	e2*2007/46*0534*01 -
	e2*2007/46*0040*25 -	e2*2007/46*0534*02,
	e2*2007/46*0040*27 -	
	e2*2007/46*0040*29,	308II :e2*2007/46*0405*02 -
		e2*2007/46*0405*03 -
	C5III: e2*2001/116*0360*33 -	e2*2007/46*0405*04 -
	e2*2001/116*0360*34 -	e2*2007/46*0405*05 -
	e2*2001/116*0360*35 -	e2*2007/46*0405*06 -
	e2*2007/46*0065*13,	e2*2007/46*0405*07 -
	DSE : 02*2007/46*0002*07	e2*2007/46*0405*11 -
	DS5 : e2*2007/46*0092*07 - e2*2007/46*0092*08 -	e2*2007/46*0405*12 - e2*2007/46*0405*13 -
	e2*2007/46*0092*08 - e2*2007/46*0092*09 -	e2*2007/46*0405*13 - e2*2007/46*0405*15 -
	e2*2007/46*0092*10 -	e2*2007/46*0405*16-,
	e2*2007/46*0092*13 -	CZ 2007/40 0403 10-,
	e2*2007/46*0092*14 -	5008 : e2*2007/46*0004*14 -
	e2*2007/46*0092*15 -	e2*2007/46*0004*16 -
	e2*2007/46*0092*16 -	e2*2007/46*0004*18 -

	e2*2007/46*0093*10 - e2*2007/46*0093*11	e2*2007/46*0004*21 - e2*2007/46*0058*14 -
		e2*2007/46*0058*16,
		508 : e2*2007/46*0080*13 -
		e2*2007/46*0080*14 -
		e2*2007/46*0080*18 -
		e2*2007/46*0080*19 -
		e2*2007/46*0080*20 -
		e2*2007/46*0080*23 -
		e2*2007/46*0080*24
Entidad emisora de la alerta	Alemania, Francia	
Fecha origen de la alerta	03/08/2017	

## **Observaciones:**

**Alerta 1:** Los pernos de fijación de los airbags de cortina no están soldados correctamente. Esto podría causar un mal funcionamiento del airbag de cortina en caso de un impacto lateral.

**Alerta 2:** El terminal de potencia del encendido está colocado incorrectamente, lo que podría provocar que el cable de encendido eléctrico esté en contacto con la válvula de recirculación de los gases de escape. Esto podría ocasionar el desgaste del aislamiento del cable eléctrico y el riesgo de que se produzca un cortocircuito.