

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
Grupo VW	·SKODA KAROQ (2018-2019) ·SEAT ALHAMBRA (2017) ·VW GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN (2015) ·VW SHARAN, CC ·AUDI Q3	·SEAT ALHAMBRA fabricados entre el 13/09/2016 y el 02/11/2016. ·VW GOLF fabricados en 2015. ·VW SHARAN, CC fabricados entre 13/09/2016 y 07/11/2016. ·AUDI Q3 fabricados entre 09/2016 y 11/2016.
Descripción		
Datos Complementarios	VW SHARAN e1*2001/116*0468* Tipo: 3CC Model: Volkswagen CC: e1*2007/46*0401* Tipo: 7N AUDI Q3: e1 * 2007/46 * 0591 * Tipo: 8U	
Entidad emisora de la alerta	Generalidad de Cataluña y Alemania	
Fecha origen de la alerta	16/02/2018	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

SKODA KAROQ: Los guarnecidos del pilar A hay pegado un vellón que puede desprenderse con temperaturas bajo cero. El vellón tiene por objeto impedir que las piezas del guarnecido del pilar A se rompan completamente si se activa el airbag. Si se desprende el vellón y se activa el airbag de cabeza, las piezas del guarnecido rotas podrían entrar en el habitáculo y provocar lesiones a los ocupantes.

SEAT ALHAMBRA: La fabricación del airbag del pasajero puede ser defectuosa, produciéndose una conexión insuficiente entre el detonador y el generador. En consecuencia se pierde potencial de protección del airbag.

VW GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN: Posibilidad de que hayan instalado airbags del acompañante defectuosos, lo que puede hacer que se desprendan piezas metálicas de la carcasa y provocar lesiones de los ocupantes.

VW SHARAN, CC: La fabricación del airbag del pasajero puede ser defectuosa, produciéndose una conexión insuficiente entre el detonador y el generador. En consecuencia se pierde potencial de protección del airbag.

AUDI Q3: La fabricación del airbag del pasajero puede ser defectuosa, produciéndose una conexión insuficiente entre el detonador y el generador. En consecuencia se pierde potencial de protección del airbag