

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
JAGUAR – LAND ROVER	<ul style="list-style-type: none"> · Land Rover Discovery, Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Evoque, Range Rover Velar, Discovery Sport, Nuevo Discovery. · Jaguar XE, XF, E-PACE, F-PACE, F-TYPE 	<ul style="list-style-type: none"> · Land-Rover fabricados en el Reino Unido entre el 05/05/2016 y el 31/01/2018. · Jaguar fabricados en el Reino Unido entre el 01/09/2016 y el 17/08/2017, con mecánica de gasolina de 2.0 litros.
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Reino Unido	
Fecha origen de la alerta	02/03/2018	

Naturaleza del Riesgo: Incendio

Jaguar y Land Rover varios modelos: La soldadura de la parte final del conducto de combustible puede no estar correctamente sellada. Esto puede llevar a una fuga de combustible con el tiempo, que podría penetrar en el compartimento del motor.