

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
TOYOTA	Alerta 1: AURIS, AURIS HV, PRIUS, PRIUS + Alerta 2: GT86	Fabricados en Japón y Reino Unido: Auris HV (26/05/2010-09/05/2014), Prius (10/10/2008-05/02/2014) y Prius + (19/10/2011-10/11/2014); GT86: Fabricados entre el 09/04/2012 y el 24/05/2013.
Descripción		
Datos Complementarios	AURIS, AURIS HV, PRIUS, PRIUS +, GT86: homologación CE de tipo:E11 * 2007/46 * 0018, e11 * 2001/116 * 0264 y e11 * 2007/46 * 0157. Nombre del modelo (código modelo):Ausido HV (ZWE150, ZWE186), Prius (ZVW30) y Prius + (ZVW40, ZVW41); GT86: Número de homologación CE de tipo:E13 * 2007/46 * 1287Denominación del modelo:GT86 (ZN6AK, ZN6AL);	
Entidad emisora de la alerta	Portugal	
Fecha origen de la alerta	16/11/2018	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

AURIS HV, PRIUS y PRIUS +: Debido a un error de software en la ECU, el vehículo puede entrar en modo de conducción sin seguridad como respuesta a determinadas deficiencias del sistema híbrido. Como consecuencia el vehículo puede perder potencia.

GT86: Debido a un error de fabricación de la válvula, la carga puede superar la resistencia y romperse. De producirse la fractura el motor puede pararse durante la conducción y no volver a arrancar.