

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
YAMAHA	TRICITY, MWS125, MWS125A, MWS150A	Los vehículos afectados se fabricaron en Tailandia entre 2017 y 2018
Descripción		
Datos Complementarios	E13 * 168/2013 * 00049 Tipo: SEC 2	
Entidad emisora de la alerta	Alemania	
Fecha origen de la alerta	01/02/2019	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

La escasa resistencia a los materiales de las mangueras de la zona del tanque de expansión del agua de refrigeración puede conducir a la pérdida de agua de refrigeración.

El líquido refrigerante podría tener fugas a la carretera y, por consiguiente, el conductor podría perder el control de la motocicleta.