

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
HONDA	ACCORD, CIVIC, ODYSSEY	Fabricados en Canadá entre los años 2004-2006 Acoord; 2001, 2003, 2005 Civic; y 2004 Odyssey.
Descripción		
Datos Complementarios	Todos los modelos equipan el airbag delantero de Takata, con código de llamada a reparación Honda: 6KY	
Entidad emisora de la alerta	Portugal	
Fecha origen de la alerta	03/05/2019	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones.

La pieza de repuesto del airbag delantero puede ser defectuosa. En caso de que se despliegue el airbag frontal de los pasajeros, la excesiva presión interna puede provocar que el cuerpo se rompa y los fragmentos atraviesen el material almohadillado causando lesiones a los ocupantes.