

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

### Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
MERCEDES BENZ	Clase B, Clase C, Clase E, Clase S, Clase GLA, Clase GLC	Fabricados en Alemania entre marzo de 2017 y noviembre de 2018.
Descripción		
Datos Complementarios	<p>Números de homologación de tipo:</p> <p>E1 * 2001/116 * 0470 * 17-23, e1 * 2001/116 * 0431 * 42-50, e1 * 2001/116 * 0457 * 34-41, e1 * 2001/116 * 0501 * 31-38, e1 * 2007/46 * 1560 * 04-11, e1 * 2007/46 * 1666 * 00-06, e1 * 2001/116 * 0335 * 35-40, E1 * 2001/116 * 0480 * 22-29; tipos: 245 G, 204, 204 K, 212, R1ES, R1EC, 221, 204 X;</p> <p>Serie de modelos: GLA (BR 156), clase C (BR 205), clase E (BR 213), clase S (BR 222), clase E clase Coupé/Cabrio (BR 238), clase B (BR 246), GLC (BR 25).</p>	<p>Vehículos de turismo equipados con una asistencia «fácil a la velocidad» para los clientes con movilidad reducida según el código de retirada de MercedesBenz:8693001</p>
Entidad emisora de la alerta	ALEMANIA	
Fecha origen de la alerta	29/11/2019	

### **Naturaleza del Riesgo: Lesiones**

El tornillo de fijación que conecta el soporte, del soporte manual, puede estar incorrectamente instalado. Esto puede afectar al control del vehículo, con el consiguiente aumento del riesgo de accidente.