

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

### Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
FORD	Alerta 1: Fiesta  Alerta 2: Fiesta  Alerta 3: Focus  Alerta 4: Focus	Alerta 1: Fabricados en Alemania, con el código de llamada a revisión: 19S47.  Alerta 2: Fabricados en Alemania, con el código de llamada a revisión: 19S46.  Alerta 3: Fabricados en Alemania, con el código de llamada a revisión: 19S50  Alerta 4: Fabricados en Alemania, con el código de llamada a revisión: 19S42
Descripción		
Datos Complementarios	Alerta 1: E9 * 2007/46 * 3142 * 10  Alerta 2: E9 * 2007/46 * 3142 * 11  Alerta 3: E13 * 2007/46 * 1911 * 04  Alerta 4: E13 * 2007/46 * 1911 *	
Entidad emisora de la alerta	REINO UNIDO, ALEMANIA	
Fecha origen de la alerta	18/01/2020	

## **Naturaleza del Riesgo: Lesiones**

Alerta 1: La columna de dirección puede adquirir holguras debido a una tolerancia incorrecta. Tras un uso prolongado, la columna de dirección puede fallar, lo que da lugar a una pérdida de control de la dirección, lo que incrementa el riesgo de accidente.

Alerta 2: Los tornillos de fijación del asiento podrían haber sido apretados con un par de apriete incorrecto. Por consiguiente, estos elementos podrían desprenderse en caso de accidente, lo que incrementa el riesgo de lesiones.

Alerta 3: El juego de cables del motor puede verse dañado a nivel de la caja de cambios. Esto podría causar una disminución de la potencia del motor, lo que incrementa el riesgo de accidente.

Alerta 4: Un defecto de fabricación en el compartimento de distribución de la energía (AP) provoca una conexión intermitente o defectuosa, por lo que algunas funciones podrían interrumpirse, provocando que el vehículo se cale, lo que incrementa el riesgo de accidente.