



Ref.: RAS_2020_029_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad: Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Marca	Modelo	Otros datos
LEXUS-TOYOTA	RAV4, HIGHLANDER, LAND CRUISER PRADO (Toyota), RX350, RX450H (Lexus)	Fabricados en Japón entre mayo de 2015 y febrero de 2018.
Descripción		
Datos Complementarios	Números de homologación de tipo: E6 * 2007/46 * 0166, e1 * 2007/46 * 0231 (Toyota), e6 * 2007/46 * 0163 (Lexus)	Llamada a revisión: 19SMD-121
	Tipos: XA4 (EU, M), J15TM TMG (Toyota), AL2 (UE, M) (Lexus)	
Entidad emisora de la alerta	ALEMANIA	
Fecha origen de la alerta	21/02/2020	

Naturaleza del Riesgo: Incendio.

Debido a la utilización de un material defectuoso, la humedad puede entrar en el elemento calefactor de los inyectores. Esto puede dar lugar a un cortocircuito y al sobrecalentamiento consiguiente, lo que aumenta el riesgo de que el vehículo se incendie.