

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad: Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Marca	Modelo	Otros datos
MERCEDES BENZ	Alerta 1: Clase A, Clase B y CLA Alerta 2: Clase C, Clase E, CLK y CLS Alerta 3: Clase X	Alerta 1: Fabricados entre el 28/08/2014 y el 02/11/2017. Alerta 2: Fabricados entre el 01/01/2000 y el 15/06/2010. Alerta 3: Fabricados en Alemania entre el 26/10/2017 y el 03/10/2018.
Descripción		
Datos Complementarios	Alerta 1: BR 176, BR 246, BR 117, E1 * 2001/116 * 0470 * 15- * 18, tipo:245 G. Alerta 2: BR 203, BR 209, BR 211, BR 219, E1 * 98/14 * 0139, e1 * 98/14 * 0184, e1 * 2001/116 * 0213, e1 * 2001/116 * 0295, Tipos:203, 209, 211 K, 219 Alerta 3: E9 * 2007/46 * 6531, tipo:4701.	Alerta 1: Llamada a revisión 9190204. Alerta 2: Llamada a revisión 7891003. Alerta 3: Llamada a revisión VS4AHSTAI.
Entidad emisora de la alerta	ALEMANIA	
Fecha origen de la alerta	09/03/2020	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones.

Alerta 1: El sistema de clasificación de los ocupantes del asiento delantero para el pasajero no podrá calibrarse de conformidad con las especificaciones. En consecuencia, un asiento para niños instalado puede ser identificado como una persona o una persona de pocos kg como un asiento para niños. Como consecuencia de ello, el airbag del pasajero podría activarse a pesar de la presencia de un asiento infantil, o al contrario, que el airbag del pasajero no pudiera activarse a pesar de la presencia de una persona en el asiento del pasajero, lo que aumentaría el riesgo de lesiones.

Alerta 2: La unión adhesiva entre el vidrio y el marco del techo deslizante no cumple con las especificaciones. En consecuencia, el panel podría desprenderse completamente del vehículo, lo que supone un riesgo para el resto del tráfico.

Alerta 3: La función de estabilidad del remolque no está disponible. En consecuencia, la estabilidad del vehículo puede verse afectada, lo que incrementa el riesgo de accidente.