

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad: Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Marca	Modelo	Otros datos
LEXUS	GS3543/45H, LC500/500H, LS500/500H, LS600H, RX350/450H, RX350L/450	Fabricados en Japón entre el 02/09/2013 y el 11/05/2019.
Descripción		
Datos Complementarios	LS600H (UVF45, UVF46), RX350/450H (AGRL20, AGL25, GGL25, GYL25), RX350L/450 (GGL26, GYL26), códigos modelo:GS3543/45H (GRL11, GRL15, GWL10), LC500/500H (GWZ100, URZ100), LS500/500H (GS50, GVF50, GVF55, VXFA55), homologación: e6*2001/116*0106*09 y e6 * 2001/116 * 0106 * 10 (GS43/45H), e6 * 2007/3546 * 0195 * 00 (LS500/500H), e6 * 2001/116 * 0221 * 02 (2007/46), e6 * 2007/46 * 0109 * 05 (RX350/450H), e600 * * 6 * 0163 (RX350L/450), e04 * LC500/500H * 6 * 0163 (2007/46).	Llamada a revisión: 20smd-004
Entidad emisora de la alerta	PORTUGAL	
Fecha origen de la alerta	21/03/2020	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones.

Debido a un defecto de fabricación, la turbina de la bomba de combustible de baja presión puede deformarse, con la siguiente pérdida de la bomba de combustible y riesgo de accidente por parada del motor.