



Nei.. NA3_2020_055_NAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad: Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Marca	Modelo	Otros datos
HONDA	Accord, Civic, CR-V, Integra, Logo, Shuttle	Fabricados en Japón entre 1996 y 2000.
	Odyssey	Fabricados en Estados Unidos entre el 24 de abril de 2017 y el 09 de septiembre de 2019.
Descripción		Países productores: Japón (CR-V, Integra, Logotipo, Shuttle), Reino Unido (Accord) y Civic (Estados Unidos).Código modelo: Accord (CH159), Civic (J819, EJ619, EJ617), CR-V (RD174, RD175, RD184, RD185), Integra (DC231), Logotipo (GA335, GA345), Shuttle (RA382, RA383);
Datos Complementarios	Accord (1998100026310000), Civic (1996100011800000, 1996100011830003, 1996100011860006, 1996100011920000), CR-V (1997100014740001, 1997100014730000, 1997100014770004); Integrado (1997100042790000), Logotipo (1998100038300000, 1998100038310001), Shuttle (1998100007010000, 1998100007020001).	Llamada a revisión: 6NA Odyssey: 6HF
Entidad emisora de la alerta	PORTUGAL	
Fecha origen de la alerta	24/04/2020	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones, Incendio.

Accord, Civic, CR-V, Integra, Logo, Shuttle: Los infladores del airbag pueden ser defectuosos y pueden generar una presión interna excesiva. La carcasa del mismo puede fragmentarse y despedirse sobre el usuario.

Odyssey: Puede producirse un cortocircuito en el juego de cables, sobrecalentándose, lo que incrementa el riesgo de incendio.