

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
HONDA	CBR1000 STL/SPL	Fabricados en Japón entre el 1 de junio de 2020 y el 16 de julio de 2020.
Descripción	Año del modelo:2020; Números de bastidor:CBR1000STL (de JH2SC82AXLK000057 a JH2SC82A1LK000626); CBR1000SPL (de JH2SC82B2LK000062 a JH2SC82B1LK001722).	
Datos Complementarios	E4 * 168/2013 * 00126 * 00	Llamada a revisión: 3DD
Entidad emisora de la alerta	Portugal	
Fecha origen de la alerta	01/09/2020	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Los tornillos de soporte del aceite no podrán apretarse con el par requerido en las sucesivas inspecciones posteriores a la de producción. Esto puede llevar a que el tornillo se afloje y libere aceite sobre la calzada. En caso de tocar la rueda trasera se puede perder la adherencia y desencadenar un accidente.