

## Producto notificado a través de la Red de Alerta

**Nº:** Ampliación notif. CCAA-481/2012

**Identificación del producto:** MOTOCICLETA, marca BMW, modelos K1200S, K1200R y K1200R SPORT (equipadas con BMW Motorrad Integral ABS Generación II) (ampliada a los modelos K1300S y K1300R)

**Categoría:** Vehículos y accesorios

**Naturaleza del riesgo:** Accidente de tráfico  
Debido a vibraciones, especialmente en el caso de una conducción prolongada a altas revoluciones y en el modo de empuje a altas revoluciones, el líquido de frenos puede generar espuma en el depósito de líquido de frenos delantero. No puede descartarse que esto origine una entrada de aire en el circuito de frenos. En función de la cantidad de aire que se haya introducido en este circuito, se puede apreciar una disminución importante en la eficacia del freno delantero

**Medidas adoptadas:** La empresa BMW IBÉRICA ha comunicado a las autoridades de consumo de Madrid el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en comunicar la incidencia por carta a los propietarios para que acudan a un taller autorizado

**Órgano que amplía la notificación:** Comunidad de Madrid

**Fecha de la ampliación:** 09/01/13

