



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

aecosan

agencia española
de consumo,
seguridad alimentaria y nutrición



Red
de Alertas

Productos de consumo
no alimenticios

Producto notificado a través de la Red de Alerta

Nº:	CCAA-83/2014
Identificación del producto:	MOTOCICLETA, marca HONDA, modelos CB500FD/FAD, CB500XD/XAD y CBR500RD/RAD (cód. PC45, PC46 y PC44)
Categoría	Vehículos y accesorios
Naturaleza del riesgo:	Accidente de tráfico Los tornillos de fijación de los ejes de los balancines se aflojan cuando el motor se calienta debido a un barnizado en los tornillos no especificado por el fabricante. El riesgo más grave es que el motor pierda potencia progresivamente hasta llegar a pararse. Las ruedas no quedan bloqueadas y el sistema de frenado permanece inalterado
Medidas adoptadas por el órgano notificante::	La empresa MONTESA HONDA ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en notificar el problema a los propietarios y a la red de concesionario para sustituir la pieza afectada sin coste
Órgano notificante:	Generalidad de Cataluña
Fecha:	25/02/14

