

Producto notificado a través de la Red de Alerta

<i>Nº:</i>	CCAA-1/2013
<i>Identificación del producto:</i>	MOTOCICLETA, marca BMW, modelo C600 SPORT
<i>Categoría</i>	Vehículos y accesorios
<i>Naturaleza del riesgo:</i>	Accidente de tráfico A altas velocidades (superiores a 160 Km /h), el carenado lateral delantero puede soltarse de sus fijaciones. Bajo estas circunstancias, los carenados laterales podrían desprenderse y caer a la calzada
<i>Medidas adoptadas por el órgano notificante::</i>	La empresa BMW IBÉRICA ha comunicado a las autoridades de consumo de Madrid el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los propietarios mediante carta para que acudan al taller para sustituir las fijaciones actuales por las nuevas modificadas
<i>Órgano notificante:</i>	Comunidad de Madrid
<i>Fecha:</i>	08/01/13

