



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

aecosan
agencia española
de consumo,
seguridad alimentaria y nutrición



Red
de Alertas

Productos de consumo
no alimenticios

Producto notificado a través de la Red de Alerta

Nº: CCAA-112/2014

Identificación del producto: MOTOCICLETA, marca BMW, modelos F800GT, F800GS, F800GS ADVENTURE, F700GS, C600SPORT, C650GT, R1200GS y R1200R

Categoría: Vehículos y accesorios

Naturaleza del riesgo: Accidente de tráfico
En algunas unidades los interruptores del caballete lateral no se encuentran bien sellados debido a un fallo de producción pudiendo en casos excepcionales provocar el apagado del motor durante la conducción

Medidas adoptadas por el órgano notificante:: La empresa BMW IBÉRICA ha comunicado a las autoridades de consumo de Madrid el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en realizar una comunicación personalizada por carta a los propietarios para sustituir el interruptor

Órgano notificante: Comunidad de Madrid

Fecha: 14/03/14

