

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
HONDA	GL 1800	Fabricadas entre 12/06/2008 y 03/12/2008
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Generalidad de Cataluña	
Fecha origen de la alerta	03/02/2017	



Naturaleza del Riesgo: Accidente de tráfico

Observaciones: El propulsor de nitrato de amonio empleado en el módulo del airbag se puede degradar con el paso del tiempo debido a los ciclos de calentamiento y a la exposición a la humedad. En caso de activación del airbag, la bolsa se puede inflar en exceso como consecuencia de una combustión muy agresiva del propulsor. El exceso de presión puede dañar el cuerpo del inflador y los fragmentos resultantes de metal atravesar la bolsa de aire hiriendo al conductor.

Esta alerta es complementaria de la [RAS_2016_026_RAM](#)