

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
HONDA	·JAZZ, INSIGHT, ACCORD (2010) ·CIVIC, CR-V, PILOT	
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Generalidad de Cataluña	
Fecha origen de la alerta	02/03/2018	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones diversas

El inflador del airbag frontal del pasajero podría generar una presión interna excesiva al ser activado, lo que puede causar la ruptura del inflador. En el caso de una ruptura del inflador, fragmentos de metal pueden ser impulsados hacia arriba, hacia el parabrisas o hacia abajo hacia los pies del pasajero delantero, causando así posibles lesiones a los ocupantes del vehículo.