

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
VW	POLO, PASSAT, TIGUAN ALLSPACE	Passat: Los vehículos afectados han sido fabricados entre el 08/12/2006 y el 20/05/2008. Polo: Vehículos de Sudáfrica y España fabricados entre 29/10/2016, semana 41/2018. Tiguan Allspace: Fabricados entre el 27/07/2017 y el 03/04/2018.
Descripción		
Datos Complementarios	POLO: e1*2007/46*1783* Tipo: AW PASSAT: e1*2001/116*0307 Tipo: 3C TIGUAN ALLSPACE: e1*2001/116*0450; Tipo: 5N	
Entidad emisora de la alerta	Alemania, Generalidad de Cataluña	
Fecha origen de la alerta	07/09/2018	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Polo: La hebilla del cinturón de seguridad del asiento trasero izquierdo podría abrirse de manera inesperada. En consecuencia, el pasajero del asiento trasero izquierdo ya no estaría protegido.

Passat: Los vehículos pueden haber sido equipados con un airbag del conductor incorrecto. El airbag no está homologado para este vehículo y podría no funcionar según lo previsto.

Tiguan Allspace: La tuerca de fijación de la rótula derecha e izquierda del eje delantero puede no haberse apretado con el par correcto. En consecuencia, la tuerca de fijación podría desprenderse derivando en una pérdida de potencia y de estabilidad de marcha.