

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
DACIA	Alerta 1: SANDERO 2, LOGAN 2, LODGY, DOKKER Alerta 2: Duster II, Logan II, Logan II MCV y Sandero II.	Alerta 1: Fabricados entre 04/04/2018 Y 28/08/2018, en fábricas de Pitesti, SOMAMACA, Oran y Tánger. (Argelia, Marruecos y Rumanía). Alerta 2: Fabricados en Pitesti entre el 11/06/2018 y el 14/06/2018.
Descripción		
Datos Complementarios	Alerta 1: E2 * 2007/46 * 0030 * 42, e2 * 2007/46 * 0013 * 14, e2 * 2001/116 * 0323 * 45;E2 * 2001/116 * 0323 * 46;E2 * 2001/116 * 0323 * 47;E2 * 2001/116 * 0323 * 84;E2 * 2001/116 * 0323 * 85. Alerta 2: E2 * 2007/46 * 0030 * 42, e2 * 2007/46 * 0013 * 14, e2 * 2001/116 * 0323 * 45;E2 * 2001/116 * 0323 * 46;E2 * 2001/116 * 0323 * 47;E2 * 2001/116 * 0323 * 84;E2 * 2001/116 * 0323 * 85.	
Entidad emisora de la alerta	Francia	
Fecha origen de la alerta	25/01/2019	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Alerta 1: Existe el riesgo de que el airbag no se despliegue correctamente. Por consiguiente puede producirse una pérdida parcial o total de la protección proporcionada por el airbag del conductor.

Alerta 2: La terminal positiva de la batería de 12 V del vehículo, no está correctamente soldada. Esto puede llevar a que no sea posible poner en marcha el automóvil.