

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

### Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
TOYOTA	YARIS	Fabricados en Francia. Código de llamada a revisión Toyota: 9SMD-125
	CAMRY	Fabricados en Japón. Código de llamada a revisión Toyota: 19SMD-097.
Descripción		
Datos Complementarios	200110003473, 200110003470, Modelos:NP10, SCP10, SCP12; Año del modelo:2003-2005  ASV70, GSV70, AXVH71; Año del modelo:2019, e6 * 2007/46 * 0322 *	
Entidad emisora de la alerta	PORTUGAL	
Fecha origen de la alerta	04/01/2020	

### **Naturaleza del Riesgo: Lesiones.**

Yaris: El positivo de inflado del airbag es inadecuado. En caso de accidente podría no desplegarse correctamente, incrementándose el riesgo de lesiones.

Camry: El dispositivo de bloqueo del mecanismo del cierre del cinturón de seguridad del asiento trasero podría haberse instalado en una posición incorrecta. En consecuencia, podría afectar al funcionamiento del cinturón, incrementando el riesgo de lesiones.