

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad: Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Marca	Modelo	Otros datos
SUBARU	Alerta 1: Impreza, XV, Crosstrek Alerta 2: Forester, Impreza, XV, Crosstrek	Alerta 1: Fabricados en Japón entre 2017 y 2019. Alerta 2: Fabricados en Japón entre 2017 y 2020.
Descripción		
Datos Complementarios	Alerta 1: Fabricados entre 2017 y 2019. Alerta 2:	Alerta 1: SRT283 Alerta 2: SRT284
Entidad emisora de la alerta	BELGICA	
Fecha origen de la alerta	09/03/2020	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones, Incendio.

Alerta 1: El sellado de los manguitos del freno puede ser insuficiente. En consecuencia, el líquido de frenos puede fugarse a la carretera, lo que supone un riesgo para el resto del tráfico.

Alerta 2: Debido a una programación inadecuada del módulo de control del motor (ECM), la bobina de encendido puede activarse más tiempo de lo recomendado. Esto puede llevar a un incremento de la temperatura de la bobina, lo que puede llevar a un cortocircuito, incrementándose el riesgo de choque eléctrico y de incendio.