

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

### Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
KTM	KTM 790 Adventure	Fabricados entre 2019 y 2020
Descripción		
Datos Complementarios	e1*168/2013*00149*00 /790 Adventure R 2019/EU/F9603S3 e1*168/2013*00149*00 /790 Adventure, orange 2019/EU/F9603S1 e1*168/2013*00149*00 /790 Adventure, white 2019/EU/F9603S2 e1*168/2013*00149*01 /790 Adventure R 2020/EU/F9603T3 e1*168/2013*00149*01 /790 Adventure R Rally 2020/EU/F9603T4 e1*168/2013*00149*01 /790 Adventure, orange 2020/EU/F9603T1 e1*168/2013*00149*01 /790 Adventure, white 2020/EU/F9603T2	Código de incidencia:
Entidad emisora de la alerta	AUSTRIA, FRANCIA, GRECIA y POLONIA	
Fecha origen de la alerta	09/05/2021	

### Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Debido a la insuficiente fuerza de precarga del muelle de retorno, el pistón del freno pude no volver a su posición original. Esto puede dificultar el funcionamiento del freno delantero, aumentando el riesgo de accidente.