



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

aecosan

agencia española
de consumo,
seguridad alimentaria y nutrición



Red
de Alertas

Productos de consumo
no alimenticios

Producto notificado a través de la Red de Alerta

Nº: CCAA-211/2014

Identificación del producto: MOTOCICLETA, marca MV AGUSTA, modelos Brutale 675 - Brutale 800 - Brutale 800 Dragster - Brutale 1090 - Brutale R - Brutale RR - F3 675 - F3 800 - F4 - F4 R - F4 RR - Rivale 800 (producidas entre el 18 de diciembre del 2013 y el 10 de marzo del 2014)



Categoría Vehículos y accesorios

Naturaleza del riesgo: Accidente de tráfico
En algunos vehículos montan, en el eje que sujeta la rueda trasera al basculante, un tornillo que no se ajusta a los estándares de calidad de MV Agusta, lo que podría provocar un fallo durante el uso habitual de la motocicleta

Medidas adoptadas por el órgano notificante:: La empresa MOTOS BORDOY ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en enviar una notificación a todos los clientes registrados para informarles de la campaña de seguridad, indicándoles que deben acudir a su concesionario más cercano lo antes posible. La solución es cambiar el tornillo por uno conforme a los estándares de calidad de MV Agusta. El tornillo sustituido llevará una marca para ser fácilmente reconocible

Órgano notificante: Generalidad de Cataluña

Fecha: 08/05/14