

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Vehículo Turismo		
Marca	Modelo/s	Otros Datos
MAZDA	MAZDA 3 (BL), MAZDA 5 (CW), MAZDA 6 (GH), CX5 y CX3	Fabricados entre el 02/10/2007 y el 26/12/2015
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Comunidad de Madrid	
Fecha origen de la alerta	30/06/2017	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Observaciones: El cilindro del amortiguador del portón trasero puede no disponer de la suficiente protección anticorrosión. Esto puede llevar a que caiga de forma repentina. La piezas rotas desprendidas pueden causar lesiones en las personas en torno al vehículo.