

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Fecha	03 / 04 / 2015
Referencia	RAS_2015_089_RAV

### Identificación de la Alerta de Riesgo

<b>Fecha de alerta</b>	<b>Referencia</b>	<b>RAS_2015_089_RAV</b>
13-03-2015		UE-2015-10-12
Vehículo turismo		
<b>Marca</b>	<b>Modelo/s</b>	<b>Otros datos</b>
OPEL	MOKKA	
<b>Descripción</b>	Tipo: J-A	
<b>Datos complementarios</b>	Homologación de tipo: <ul style="list-style-type: none"> <li>e4*2007/46*0537*00</li> <li>e4*2007/46*0537*01</li> <li>e4*2007/46*0537*02</li> </ul> Vehículos afectados producidos durante los años 2013 y 2014	
<b>Autoridad ante quien se ha denunciado.</b>	Alerta facilitada por las autoridades de Alemania. País de origen de los vehículos turismo alertados: República de Corea.	

### Exposición de hechos y observaciones

Cinturones de seguridad. Los pretensores de los cinturones de seguridad de los asientos delanteros pueden dejar de bloquear correctamente después de la liberación y afloje de nuevo, bajo el peso corporal de la persona que está sujeta.

<b>Riesgo asociado</b>	Incremento de daños y/o lesiones en caso de siniestro de tránsito.
------------------------	--

**Imagen ejemplo para mejor identificación**

Firma Inspector  
Identificación: ISVM-RA-01.  
Fdo. Juan Carlos Toribio.