

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Fecha	03 / 04 / 2015
Referencia	RAS_2015_090_RAV

Identificación de la Alerta de Riesgo

Fecha de alerta	Referencia	RAS_2015_090_RAV
13-03-2015		UE-2015-10-14
Vehículo furgoneta		
Marca	Modelo/s	Otros datos
VOLKSWAGUEN	Crafter	
Descripción	Tipo: J-A	
Datos complementarios	Homologación de tipo: 2EC1, e1 *2001 /116*0355* 2EC2, e1 *2001 /116*0356* 2EKE1, e1 *2007/46*0513* 2EKE2, e1*2007/46*0514* 2EKE2, e1 *2007/46*0515* 2EKZ, e1 *2007/46*0518* 2EKZ, e1 *2007/46*0521 * 2FJE2, e1 *2007/46*0522* 2FJE2, e1 *2007/46*0523* 2FJZ, e1 *2007/46*0524 * 2FJZ, e1 *2007/46*0525* Vehículos afectados producidos durante los años 2011 y 2013	
Autoridad ante quien se ha denunciado.	Alerta facilitada por las autoridades de Alemania. País de origen de los vehículos turismo alertados: Alemania.	

Exposición de hechos y observaciones

Cinturones de seguridad. El árbol de transmisión puede ser golpeado por el anillo de inercia por desprendimiento del mismo. Razón por la que el árbol de transmisión puede desprenderse o romperse.

Riesgo asociado	Siniestro de tránsito.
Imagen ejemplo para mejor identificación	
Firma Inspector Identificación: ISVM-RA-01. Fdo. Juan Carlos Toribio.	