

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

Fecha	05 / 05 / 2015
Referencia	RAS_2015_114_RAM

Identificación de la Alerta de Riesgo

Fecha de alerta	Referencia	RAS_2015_113_RAM ES-2015-197 RAPEX- 16- 2015 alt 14
23-04-2015 24-04-2015		
Vehículo motocicleta		
Marca	Modelo/s	Otros datos
Polaris - Indian	Indian Scout 2015	
Descripción		
Datos complementarios	País de origen: Estados Unidos. Rango números bastidor: 56KMSA000F3000194 - 56KMSA00XF3100366 Construidas entre el 12/05/14 - 13/2/15	
Autoridad ante quien se ha denunciado.	Alerta generada en España y Reino Unido.	

Exposición de hechos y observaciones

Sistema de frenado.

El aro de retención del pistón, situado en la bomba trasera de freno puede no asentar totalmente en la ranura mecanizada del interior de la bomba. Las motocicletas ensambladas con una bomba afectada podrían sufrir una pérdida de presión de líquido hacia la pinza trasera de freno, dando como resultado un fallo del freno trasero.

Riesgo asociado	Siniestro de tránsito
------------------------	-----------------------

Imagen ejemplo para mejor identificación

Firma Inspector
Identificación: ISVM-RA-01.
Fdo. Juan Carlos Toribio.