





Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

 Fecha
 03 / 06 / 2015

 Referencia
 RAS_2014_037_RAM

Identificación de la Alerta de Riesgo

Fecha de alerta	Referencia	RAS_2014_037_RAM
13-06-2014		ES-2014-253
Vehículo motocicleta		
Marca	Modelo/s	Otros datos
B.M.W.	R 1200 GS	
Descripción		
Datos complementarios		
Autoridad ante quien se ha	Alerta generada en España.	
denunciado.	País de origen: Alemania.	

Exposición de hechos y observaciones

Fuga de aceite.

El retén radial del eje de la salida del cambio puede desplazarse de su alojamiento por lo que no se pueden descartar fugas de aceite del motor.

Riesgo asociado	Accidente tráfico.
Imagen ejemplo para mejor identificación	

Firma Inspector

Identificación: ISVM-RA-01. Fdo. Juan Carlos Toribio.

