

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

### Identificación de la Alerta de Riesgo

Vehículo Turismo		
Marca	Modelo/s	Otros Datos
Opel	Meriva	Fabricados en Alemania entre 2009 y 2015
Descripción	Vehículo de pasajeros.	
Datos Complementarios	Tipo: S-D, Homologación: e4*2007/46*0165*00 a *12 e4*2007/46*0271*06 y *07	
Entidad emisora de la alerta	Alemania	
Fecha origen de la alerta	28/09/2015	



**Naturaleza del Riesgo:** Lesiones.

**Observaciones:** Es posible que el cable de acero que fija el tensor del cinturón de seguridad en el exterior del asiento sufra fatiga si se utiliza durante un largo tiempo con el asiento en determinadas posiciones. Como consecuencia, el cable de acero podría romperse en caso de accidente, lo que aumenta el riesgo de lesión.