

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
Suzuki	GSX-S1000/A/F/FA L6, GSX-R1000A L6	Modelos fabricados en 2015 en Japón
Descripción		
Datos Complementarios	e4*2007/24*3135*01, e4*2007/24*2132*05	
Entidad emisora de la alerta	Alemania	
Fecha origen de la alerta	15/01/2015	



Naturaleza del Riesgo: Lesiones.

Observaciones: Un error de fabricación puede causar daños en el sellado de la pinza del freno delantero. Esto puede conducir a una fuga del líquido de frenos, lo que puede dejar inoperante el freno delantero.