

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
SUZUKI	UK110 Address	
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Madrid	
Fecha origen de la alerta	20/05/2016	



Naturaleza del Riesgo: Accidente de tráfico

Observaciones: El par de apriete de la tuerca de fijación del pedal de arranque a la polea de transmisión CVT es insuficiente y podría soltarse, provocando un ruido anormal o la parada de la motocicleta por carecer de transmisión.

En algunas unidades el filtro se ha soltado en el filtro del aire durante el ensamblaje y podría moverse hacia el cuerpo del acelerador quedando atrapado en la válvula de aceleración y el motor no reducir las rpm por el accionamiento del acelerador.

Finalmente, algunas unidades presentan un conector de la manguera de combustible que no está correctamente instalado y puede provocar una fuga de combustible.