

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

### Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
DUCATI	X-DIAVEL S 2016	
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Comunidad Valenciana	
Fecha origen de la alerta	08/07/2016	



**Naturaleza del Riesgo:** Accidente de tráfico.

**Observaciones:** A causa de un error en los ojales del cubo de la llanta trasera, es necesario comprobar el montaje correcto de dicha llanta en el perno de la rueda.

La llanta trasera es posible que esté montada de forma incorrecta con los 4 pernos de arrastre introducidos en los ojales de la propia llanta, en lugar de los 4 orificios correspondientes.

Esto puede derivar en la aparición de ruidos en la rueda trasera, y en algunos casos extremos, en la pérdida de tracción.