Fecha: 11/07/2016

Ref.: RAS_2016_036_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Vehículo Turismo		
Marca	**Modelo/s**	**Otros Datos**
Mitsubishi	Outlander 2.2 DI-D 2013	Fabricados en Japón en 2013
Descripción		
Datos Complementarios	GF6W 4N14	
Entidad emisora de la alerta	Polonia	
Fecha origen de la alerta	11/07/2016	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones.

Observaciones: Debido a un mecanizado incorrecto del orificio para el aceite en la culata, el sellado mediante tapón podría no resultar estanco, lo que conduce a la pérdida de líquido de la caja de cambios automática, afectando al cambio de marchas y en el peor de las casos a la conducción.