Fecha: 10/03/2017

Ref.: RAS_2017_10_RAM

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
SUZUKI	UK110 NE/NX ADRESS	Fabricadas entre el 09/01/2015 y el 14/06/2016 en Indonesia
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Polonia	
Fecha origen de la alerta	10/03/2017	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Observaciones: El sellado del cable del acelerador puede deteriorarse. En ese caso el agua puede entrar en el cable del acelerador y alterar el funcionamiento del mismo.