

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

## Identificación de la Alerta de Riesgo

| Vehículo Turismo             |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Marca                        | Modelo/s                     | Otros Datos                  |
| MAZDA                        | MAZDA 5                      | Fabricados en Japón entre el |
|                              |                              | 11/02/2005 y el 17/09/2010   |
| Descripción                  |                              |                              |
| Datos Complementarios        | e13*2001/116*0156* Tipo: CR1 |                              |
|                              |                              |                              |
|                              |                              |                              |
|                              |                              |                              |
|                              |                              |                              |
|                              |                              |                              |
|                              |                              |                              |
|                              |                              |                              |
| Entidad emisora de la alerta | Alemania                     |                              |
|                              | Alemania                     |                              |
| Fecha origen de la alerta    | 21/04/2017                   |                              |

Naturaleza del Riesgo: Lesiones.

## **Observaciones:**

El módulo de control del airbag puede estar incorrectamente configurado, lo que podría provocar la desactivación del airbag del pasajero. Como consecuencia el airbag de cortina y el lateral podrían no desplegarse en caso de impacto.